

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

FIRMA

Naam: **Corstjens Johan** (www.epcenergiebureau.be)

Straat en nr.: **Weertersteenweg 206**

Postcode en gemeente: **3680 Maaseik**

GSM: 0476647429

E-mail: info@epcenergiebureau.be

BTW-nummer: BE 0699.406.424

KLANT

Naam: **Fam. Scheyers**

Straat en nr.: **Ebelenstraat 5A**

Postcode en gemeente: **3650 Dilsen-Stokkem**

Tel/GSM:

Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

- ☒ Niet ingedeeld InhoudL ☐ Ingedeeld InhoudL
- ☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1
- ☐ Cilindrische ☒ Parallelepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal
- ☒ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ Groeve Datum van plaatsing: **?**
- ☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere:

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig	Controle		
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtspuit			☐	☐
Dichtheid toezichtspuit			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
Leidingen				
Aansluiting (ontl.+vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontl. + vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
De klant verklaart dat de tank niet in een waterwingebied ligt (schrappen)				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig	Controle		
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeiting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☒	☐	☒	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Elektro. sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdedectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☒
	onderdruk	☐	☐	☐	☐
	overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherm.	mV	☐	☐	☐	☐
OPMERKINGEN				☐	☐

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

		Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	OK	Niet OK	
Water- slibbemonstering		☐	☐	☒	☐	Hoeveelheid water:.....cm
						Zuurtegraad:.....pH
						Conductiviteit:.....mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐	Boven vloeistofniv.:.....db
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐	Onder vloeistofniv.:.....db
	Overdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies:.....mbar/h
	Andere	☐	☐	☐	☐	Drukverlies:.....mbar/h
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐	mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: Zie rapport		Van toepassing JA/NEE		Rapport in bijlage: JA/NEE		

OPMERKINGEN

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)

- ☒ Groen De tank mag in dienst blijven
- ☐ Oranje De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden
- ☐ Rood ☐ De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Naam: **Corstjens Johan**

Erkenningsnummer: **SV 05336**

Datum Keuring: **19-08-2016**

De volgende controle moet gebeuren voor

19-08-31

(Handtekening erkend technicus)



Voor kennisname,

(Handtekening Klant)